

اطلاعات عمومی - آشنایی با انواع روشهای جوشکاری و مواد مصرفی هر روش

TIG

روش جوشکاری با گاز آرگون (TIG)

این روش جوشکاری با نامهایی مانند TIG و Heliarc و WIG و جوش آرگون شناخته می شود که در آن از الکتروود تنگستنی غیر مصرفی با گاز محافظ (معمولاً آرگون) استفاده شده و از تکنیکهای جوش قوس الکتریکی محسوب شده که باعث پیوستگی فلزات ذوب شده ، بواسطه قوس بین الکتروود و فلز می گردد .

